

Bestandsverzeichnis gemäß § 13 MPBetreibV

Der Betreiber hat für alle aktiven nichtimplantierbaren Medizinprodukte ein Bestandsverzeichnis zu führen. Die Aufnahme in ein Verzeichnis, das auf Grund anderer Vorschriften geführt wird, ist ebenfalls möglich. Zulässig sind alle Datenträger.

lfd. Nr.	Bezeichnung, Art u. Typ des MP, zusätzlich nach DIMDI	Seriennummer/Loscode	Anschaffungsjahr	Verantwortlicher für das MP nach § 5 MPG	CE-Kennnr. der Benannten Stelle	Standort, betriebl. Zuordnung	Frist STK nach § 11 Abs. 1 MPBetreibV¹
1	Elektrochirurgiegerät MD 62 (*)	MD 6203000 67038	06/2006	Gebr. Martin, Tuttlingen	CE 0297	Zimmer I	mind. alle 2 Jahre
2	OPG Panoramaschichtgerät PM 2002 CC Proline	RCC 993028	04/2000	Planmeca, Helsinki	CE 0537	Röntgenraum	keine STK, aber E-Prüfung 1x/a DGUV**
3	Dentaltubusgerät Kodak 2000	TFXB209	08/2005	Kodak-Trophy, Marne-la Vallée, France	CE 0459	Röntgenraum	keine STK, aber E-Prüfung 1x/a DGUV**
4	Lichthärtegerät Smart Lite PS (blau)	IH 00765	09/2011	Dentsply DeTrey, Konstanz	CE ja, keine Nr.	Zimmer II	keine STK, aber E-Check DIN EN 62353
5	Sirona M1+ Behandlungsstuhl (*)	1014	06/2006	Sirona, Bensheim	CE 0123	Zimmer I	integr. Elektrotom => 2 Jahre
6	Sirona TENEO/ D3509 Behandlungsstuhl	101556	09/2010	Sirona, Bensheim	CE 0123	Zimmer II	keine STK, aber E-Prüfung 1x/a DGUV**
7	Sirona M1, Typ D 3196 Behandlungsstuhl	6686	12/1997	Sirona, Bensheim	MedGV	Zimmer III	keine STK, aber E-Prüfung 1x/a DGUV**
8	SIROLaser Blue (*)	XY-Z 01234	09/2015	Sirona, Bensheim	CE 4711	Zimmer III	mind. alle 2 Ja
9	Melag Autoklav 40B+	201140-B2266	12/2011	Melag Medizintechnik OHG	CE 0535	Aufbereitungsraum	keine STK, aber E-Check DIN EN 62353
10	Miele Thermodesinfektor G7881	18398003	01/2013	Miele, Gütersloh	CE 0366	Aufbereitungsraum	keine STK, aber E-Check DIN EN 62353
11	Raypex 4 Endometrie	R-023396	01/2003	Forum Engineering Tech. Rishon Lezion, Israel	CE 0344	Zi. I und II	keine STK, aber E-Check DIN EN 62353

(*) Medizinproduktebuch erforderlich

(**) Elektriküberprüfung alle 12 Monate nach DGUV-Vorschrift 3, Tabelle 1A

¹ Zeigen die Erfahrungen des Betreibers, dass kürzere Fristen sinnvoll sind, sind diese zu verwenden